



Informasi Teknis

ZINC PHOS – 138

(Dipping)

5 Januari 2015

1. Pengantar

ZINC PHOS – 138 adalah bahan kimia yang di formulasikan untuk merawat/melapisi permukaan seng berlapis baja, dengan pengaplikasian semprot

ZINC PHOS – 138 mengubah permukaan logam menjadi non-logam, zinc phosphate mampu menghambat korosi dan meningkatkan ketahanan terhadap karat setelah proses pengecatan selesai

2. Bahan

- ZINC PHOS – 138 M (Make up)
- ZINC PHOS – 138 R (Replenishing)
- ACCELERATOR – 25
- NEUTRALIZER – 405
- ADDITIVE – 485

3. Peralatan

Permukaan tangki pengolahan sebaiknya terbuat dari bahan stainless steel tipe 316 atau pilihan yang kedua permukaan tangki pengolah harus terbuat dari stainless steel tipe 304

4. Proses

Proses yang baik untuk ZINC PHOS – 138 adalah mengikuti langkah-langkah yang terdiri dari;

- Cleaning
- Water Rinsing.
- Surface Conditioning.
- Treating with ZINC PHOS – 138.
- Water Rinsing.
- De ionized water flush off
- Drying

5. Penggunaan dengan ZINC PHOS – 138

Build up:

- Isi tangki dengan air hingga 80 %
- Tambahkan 40 - 50 kg ZINC PHOS – 138 M (Make up) untuk setiap 1000 liter volume
- Tambahkan 2,5 kg Neutralizer 405
- Tambahkan 5,0 kg Additive 485
- Tambahkan air secukupnya, aduk hingga rata
- Sebelum proses selanjutnya, segera tambahkan 0,3 – 1 kg Accelerator – 25 per 1000 liter dan aduk hingga rata

6. Pengerjaan

Maka hasilnya akan terlihat seperti ;

Total Acid	25 - 30 point
Free Acid	1,0 – 3,0 point
Accelerator	2,0 – 4,0 point

7. Percobaan dan Test

7.1 Total Acid:

Ambil sampel 10 ml menggunakan pipet dan masukkan kedalam gelas 150 ml, tambahkan 5 tetes Indikator PP (Phenol Phthalein), kemudian titrasikan dengan 0,1 N NaOH untuk menjadikan warna merah muda (*pink*). Jumlah ml yang dibutuhkan merupakan point dari Total Acid.

Gunakan ZINC PHOS – 138 R (Replenishing) untuk meningkatkan point Total Acid. Penambahan 1,7 kg ZINC PHOS – 138 R per 1.000 liter akan meningkatkan total acid sekitar 1 point

7.2 Free Acid

Ambil sampel 10 ml menggunakan pipet dan masukkan kedalam beaker gelas 150 ml, tambahkan 5 tetes Indikator BPB (Brome Phenol Blue), kemudian titrasikan dengan 0,1 N NaOH. Titik akhir terjadi ketika warna kuning memudar dan berubah menjadi violet terang. Jumlah ml dari 0,1 N NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi menunjukkan point Free Acid.

Gunakan Neutralizer untuk menurunkan point Free Acid. Penambahan 1,0 kg NT – 405 per 1.000 liter akan menurunkan free acid sekitar 0,1 point

7.3 Acid Ratio

Untuk menentukan acid ratio dengan menggunakan rumus pembagian antara Total acid dan Free acid. Contoh pada pengujian yang dilakukan apabila Total acid mendapatkan angka 25 point dan Free Acid mendapatkan angka 3 point, maka acid ratio yang didapat adalah ;

$$\frac{25}{3} = 8.33$$

7.4 Accelerator

Isi sebagian Saccharo Meter dengan larutan Phosphating. Tips untuk menghilangkan semua udara yang terperangkap di ujung tabung adalah dengan memegang tabung secara tegak dan pastikan terisi larutan phosphating sekitar 75 ml. Tambahkan sekitar 2 gram Sulfamic Acid kedalam Saccharo Meter. Sumbat ujung tabung dan balikkan sehingga Sulfamic Acid mengalir keujung tabung yang berisi udara tadi. Tips ini harus dilakukan secepat mungkin untuk mendapatkan hasil yang akurat. Tempatkan Saccharo Meter tegak diatas meja dan lepas sumbatan, tunggu selama beberapa menit. Setelah \pm 3 menit, catat millimeter dari gas yang ada di ujung tabung, pengukuran ini untuk menunjukkan kadar point Accelerator.

Untuk meningkatkan point accelerator. Penambahan 150 gram Accelerator – 25 per 1.000 liter akan meningkatkan konsentrasi Accelerator 1 point

8. Informasi Selengkapnya

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami:

Telp. / Fax : (021) 7463 4117 / (021) 7463 1430

Website : www.bkk.id

Contact Person : Dhofir Nasution

Ph. 0812 96 50600

Email : dhofir.n@bkk.id



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

BAGIAN 1 - IDENTIFIKASI PRODUK

Nama Produk

ZP - 138 R

Deskripsi

Meningkatkan daya lekat permukaan metal dengan cat
Aroma : Asam
Hanya Digunakan Untuk Industri

Nomor Telepon Darurat

0812 96 50600
021 - 7463 4117

Nama Perusahaan

PT. BINA KARYA KUSUMA

Nomor Telpon untuk Informasi

0812 96 50600 / 021 - 7463 4117

Alamat

Jl. Suka Karya No. 12
Tangerang Selatan, Banten 15416

Tanggal Dibuat

5 Juni 2015

BAGIAN 2 - DATA KOMPONEN PRODUK

Komponen	CAS (Chemical Abstract Service)#
Citric Acid	77 - 92 - 9
Ferric Nitrate	7782 - 61 - 8
HFS	16961 - 83 - 4
Nickel Component	7786 - 81 - 4
Nitric Acid	7697 - 37 - 2
Phosphoric Acid	7664 - 38 - 2
Zinc Oxide	1314 - 13 - 2
Lain-lain	-

BAGIAN 3 - IDENTIFIKASI BAHAYA

Bahaya Utama

Korosif (bereaksi dan merusak jaringan tubuh)

Bahaya Fisik dan Kimia

Menimbulkan rasa gatal apabila terjadi kontak langsung dengan kulit

Bahaya pada Kesehatan Manusia

- Bila terkena mata menyebabkan luka bakar bahkan mengakibatkan kebutaan
- Korosif dapat menyebabkan rusaknya jaringan tubuh dan iritasi kulit

Peringatan

- Wadah/tempat yang sudah kosong mungkin masih mengandung produk sisa
- Jangan menggunakan lagi wadah kecuali sudah dikondisikan ulang secara benar

BAGIAN 4 - LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN PERTAMA

Prosedur saat Bahaya dan Pertolongan Pertama

Pernafasan	Bawa ke ruangan terbuka. Jika sulit atau tidak bernafas, berikan nafas buatan. Dan berikan pertolongan medis secepatnya
Kulit	<ul style="list-style-type: none">• Segera bersihkan bahan yang terkontaminasi dengan baju atau kain• Cuci kulit dengan sabun dan air. Jangan gunakan bahan pelarut dan bahan kimia yang lainnya• Dan segera berikan pertolongan medis apabila masih terjadi iritasi
Mata	<ul style="list-style-type: none">• Basuh bagian mata yang terkena dengan air bersih selama \pm 15 menit• Segera berikan pertolongan medis
Jika Tertelan	<ul style="list-style-type: none">• Jaga korban agar tetap tidak panik• Bantu korban agar memuntahkannya, bila tidak memungkinkan segera berikan pertolongan dari tim medis

BAGIAN 5 - LANGKAH-LANGKAH SAAT TERJADI KEBAKARAN

Media untuk Memadamkan

Gunakan Air, dan Alat Pemadam Kebakaran

Prosedur Menghadapi Api

- Kenakan peralatan pemadam kebakaran yang tepat
- Segera jauhkan material disekitar yang bersifat mudah tersulut/terbakar
- Evakuasi semua orang ke tempat yang aman (jauh dari sumber api)
- Padamkan api dari arah yang berlawanan dengan angin

BAGIAN 6 - LANGKAH-LANGKAH MENGATASI BAHAN TUMPAH

- Kenakan peralatan pelindung diri (APD), termasuk sarung tangan, pelindung wajah, apron, dan kacamata Googles
- Ambil kembali bahan yang tumpah dan simpan ditempat yang sudah disediakan
- Material/bahan yang tumpah dan zat yang sudah terkontaminasi harus dibuang sebagaimana prosedur yang telah ditentukan
- Ambil kembali bahan yang tumpah dengan menggunakan sekop, atau kain
- Berikan peringatan khusus untuk tidak dibuang sembarangan ke lingkungan

BAGIAN 7 - PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- Simpan wadah/tempat yang memiliki cukup ventilasi udara
- Pastikan wadah/tempat dalam keadaan tertutup rapat. Hindarkan terkena cahaya matahari secara langsung
- Kenakan perlengkapan pelindung, seperti ; Sarung tangan, Pelindung wajah/mata agar tidak terjadi kontak langsung dengan kulit atau lapisan lendir tubuh
- Cuci wajah dan tangan sesudahnya

BAGIAN 8 - PERLINDUNGAN PERORANGAN

Peralatan Pelindung Diri (APD) yang digunakan

- Kacamata googles atau pelindung wajah
- Pakaian yang tepat (tahan bahan kimia) untuk menghindari paparan zat secara langsung
- Sarung tangan anti bahan kimia atau zat cair yang lainnya
- Gunakan apron dan sepatu boot apabila diperlukan
- Masker yang tepat untuk menghindari dari uap air atau asap yang bersifat korosif

BAGIAN 9 - DATA FISIK/KIMIA DAN KEAMANAN DATA

Appearance	: Cairan berwarna Hijau
pH	: 2.0
Metode yang digunakan	: Tidak ada
Perubahan Kondisi Fisik	: Tidak ada
Kelarutan dalam Air	: Terlarut
Titik Didih	: Tidak ada
Batas Bahan Kimia yang dapat Meledak	
Tidak tersedia mengenai informasi yang spesifik	UEL : - LEL : -
Berat Jenis (25°C)	: 1.5

BAGIAN 10 - STABILITAS DAN REAKTIVITAS

- Stabil : Stabil
- Kondisi yang harus dihindari : Tidak ada
- Ketidakesesuaian : Jauhkan dari bahan yang bersifat alkali/basa
- Polimerisasi berbahaya : Tidak akan terjadi

BAGIAN 11 - INFORMASI TENTANG RACUN

Efek dari paparan zat secara terus-menerus

Korosif dapat menyebabkan rusaknya jaringan tubuh dan iritasi kulit

Pembelajaran mengenai bahaya produk

Pembelajaran ini adalah salah satu komponen tambahan yang sebelumnya telah dilihat pada bagian 2. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Material	LD50	LC50
Citric Acid	3000 mg/kg (rat, oral)	Not Available
Ferric Nitrate	3250 mg/kg (rat, oral)	Not Available
HFS	Not Available	Not Available
Nickel Component (SO ₄)	264 mg/kg (rat, oral)	Not Available
Nitric Acid	Not Available	244 ppm/0.5 hours (rat, vapor)
Phosphoric Acid	1530 mg/kg (rat,oral)	850 mg/m ³ (rat/1h)
Zinc Oxide	7950 mg/kg (Mouse)	Not Available

Sumber : <http://www.sciencelab.com/msdsList.php>

BAGIAN 12 - INFORMASI EKOLOGI

Berikan tanda peringatan khusus untuk menghindari dampak dari zat yang dibuang ke lingkungan. Khususnya jangan secara langsung membuang produk ini sembarangan. Tingkat Kadar pH harus 6.5 - 9.2, apabila kadar pH lebih rendah atau lebih tinggi dari standar yang dituliskan dapat mencemarkan dan merusak biota air.

BAGIAN 13 - PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

- Membuang limbah industri harus dibuat berdasarkan ijin tertulis dari pihak yang bersangkutan (Disposal Agent)
- Jangan secara langsung menguras air bilasan dari wadah/tempat dan membuangnya

BAGIAN 14 - INFORMASI PENGANGKUTAN

- Ikuti prosedur di *bagian 7 - Penanganan dan Penyimpanan*
- Pastikan tidak ada kebocoran pada wadah/tempat
- Lakukan secara hati-hati dan terus menerus untuk menghindari kecelakaan pada saat pindah muatan, seperti jatuh, atau hancur/rusak
- Ikuti hukum yang bersangkutan dan peraturan terkait transportasi

BAGIAN 15 - INFORMASI PERATURAN

Memastikan bahwa produk ini telah memenuhi persyaratan dan juga memastikan bahwa sesuai dengan peraturan lokal

BAGIAN 16 - INFORMASI TAMBAHAN

Tindakan Pencegahan Lainnya

Hanya digunakan untuk Industri

Tanggung Jawab Pengguna

Data keamanan material produk atau MSDS ini menyediakan informasi kesehatan dan keselamatan. Produk ini menggunakan penerapan konsisten dengan daftar kepustakaan dari produk kami. Penanganan produk ini secara individu harus diinformasikan dan tiap individu harus mengetahui tentang informasi Dokumen ini. Untuk kegunaan lainnya, dokumen harus dievaluasi agar tepat penanganannya dan program pelatihan dapat dilaksanakan untuk memastikan operasi pada tempat bekerja aman. Dimohon untuk mengkonsultasikan pada perwakilan penjualan anda untuk informasi lebih lanjut.

Kewajiban Kerahasiaan

Dokumen ini berisi kerahasiaan pekerjaan, apa-bagaimana, dan memiliki hak cipta yang dilindungi. Tujuan dari dokumen ini adalah terutama untuk memberitahukan informasi keselamatan dan kesehatan kerja untuk menanggapi kebutuhan dari hukum yang bersangkutan, tata cara, peraturan yang dibutuhkan pihak berwenang. Penggunaan secara ilegal bagian dari dokumen ini dapat dikenakan sebagai tindak pelanggaran hak cipta dan pelanggar harus dijatuhi sanksi.